

ขออนุญาตส่งภาพหน้างานที่ลูกค้านำเรื่องมาปรึกษาและให้ทาง **Jass Inter** เข้าไปดูหน้างาน เนื่องจากทางลูกค้ามีความกังวลว่าประตู **Hi-speed** รุ่นเก่าที่ใช้มีปัญหาช่องว่างขอบข้างประตูที่กว้างเกินไป ทำให้มีฝุ่นเข้าและไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในได้

ทางเราจึงเสนอให้ใช้ประตู **Hi-speed "MONBAN"** ซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ประตู

Hi-speed " MONBAN " แล้ว มีความพึงพอใจกับประตูที่ใช้มาก เพราะประตูกับเสาข้างปิดกันได้อย่างแนบสนิท ไม่มีช่องว่างขอบประตู ทำให้ฝุ่นไม่เข้าและสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในได้ และยังมีแผนที่จะเปลี่ยนประตู **Hi-speed** บานอื่นอีกด้วย

Please allow us to send pictures of the work site of customers bringing matters to discuss. This is because the customer is concerned that the old Hi-speed door they are using has a large gap on the side of the door.

Causing dust gets inside and the temperature becomes uncontrollable. We therefore suggest using the Japanese brand "MONBAN" Hi-speed doors.

After the customer switched to using the **Hi-speed door "MONBAN"**, the customer expressed great satisfaction with the door because the door and the side pillar close together tightly. There is no gap around the door edge.

This prevents dust from entering and can control the temperature inside. There are also plans to replace more Hi-speed doors as well.



หากลูกค้าสนใจสามารถปรึกษากับทางเรา **Jass Inter** ได้ตลอดค่ะ



Jass Inter

บริษัท แอส แอนด์ แกรนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นบริษัทจำหน่าย-ติดตั้ง, ซ่อมแซม, แก้ไข, บำรุงรักษา ประตูฟ้าใบเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Hi-Speed), ประตูเหล็กม้วน, ประตูเหล็ก, ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังมี งานซ่อมผนังอิฐฉาบ กั้นผนังห้องใหม่ งานทาสีอาคารสำนักงาน ตลอดจนงานปูพรม และกระเบื้องยาง

สนใจติดต่อ : 02-0880425 , คุณมานิตซ์ 098-251 5353

E-mail : admin@jassgrant-inter.com

website : www.jassgrant-inter.com